

**PREVENTION DES PERTES DE GRANULES DE PLASTIQUES INDUSTRIELS (GPI) DANS L'ENVIRONNEMENT**

CERTI F 2109 - jan 2022

Questionnaire d'audit basé sur les exigences du décret n° 2041-461 du 16 avril 2021

Entreprise audité :	NP PLASTIBEL	Date : 26/04/2023
Site de :	400 ZI LA PLAINE 01580 IZERNORE	Auditeur : Xavier CLEMENT
Activités du site :	Production de GPI	N° affaire : 1307
	Manipulation de GPI	Durée de l'audit : 0,5 jour(s)
	Transport de GPI	Audit sur site : oui
	Stockage, logistique	
	Recyclage	
Aires de lavage de citernes		

cochez les cases correspondantes

Contexte de l'organisme : NP PLASTIBEL est une usine de 120 personnes appartenant au Groupe CLAYENS NP ; Le site est spécialisé dans les pièces de moyennes et grosses séries pour l'injection des thermoplastiques sur les marchés pharmaceutiques et alimentaires avec 5 salles blanches ISO 7. Elle présentent de sites atelier UP1 et UP2 distantes de 200 m avec en UP1 10 presses supérieures à 200T et 20 presses de 30 à 320T, et en UP2, 13 presses de 30 à 320T .

Site certifié / ISO 9001 / ISO 14001/BRC/...ou autre : iso 9001 - iso 15378

Taille des granulés plastiques présents sur le site : 1 à 3 mm

1 - EQUIPEMENTS	CONFORMITÉ	Commentaires (constats, documents analysés, lieux/zones audités...)	Actions correctives proposées par le client	Délai de mise en œuvre	Avis de l'auditeur sur les actions correctives proposées	NC Levée
1.1.	Conforme	Spécialisé dans les secteurs santé et alimentaires, les sols, à l'intérieur de l'entreprise, sont carrelés et facilitent la récupération des disséminations des granulés. Des kits de nettoyage et des aspirateurs sont localisés à des endroits stratégiques en plus des salles iso 7. A l'extérieur, des dispositifs de filtrations sont mis en place aux regards des eaux pluviales et un mur de confinement avec des filtres en commande a été construit dans la zone des 4 silos.				
1.2.	Conforme	Les kits de nettoyage sont disponibles aux zones définies. Ils sont composés de pelle, balai, balayette, liens, scotch, sacs poubelles, container poubelle. Des aspirateurs sont disponibles aux zones prioritaires définies dans le plan.				
<b>2- PROCÉDURES</b>						
2.1.	Conforme	Des procédures de prévention de la dispersion des granulés sont gérées et communiquées.	Des instructions de prévention en réaction d'urgence en cas de déversement sont affichées dans toutes les zones susceptibles de disséminations de GPI.			
2.2.	Conforme	Les procédures sont adaptées aux dimensions des granulés de plastiques industriels présents sur le site	les instructions sont complètes avec des photos Nok et Ok et des consignes de ramassage à respecter.			
2.3.	Conforme	Les zones où des granulés de plastiques industriels sont susceptibles d'être rejetés ou répandus accidentellement dans l'environnement sont identifiées.	les plans des sites décrivent la localisation des zones à risques, des endroits des kits de nettoyage, des regards et des puits perdus à protéger.			
2.4.	Conforme	Les emballages utilisés pour le stockage et le transport des granulés de plastiques industriels sont conçus et manipulés de sorte à minimiser le risque de dissémination dans l'environnement.	Les conditionnements de matières sont des sacs de 25 Kg ou des octains. Chaque sac utilisé est refermé par un lien pour éviter tout rétention de GPI. Les manipulations à refermer les sacs sont précisées sur les instructions de prévention GPI.			
2.5.	Conforme	Ces emballages sont vérifiés périodiquement.	les emballages sont vérifiés à chaque manipulation et lors d'un constat de sacs éventrés, les opérateurs appliquent les consignes de nettoyage et utilisent du scotch ou des liens pour réparer ou fermer l'avarie.			
2.6.	Conforme	Les granulés plastiques industriels répandus accidentellement sur le site sont ramassés et confinés.	Des kits de nettoyage sont disposés aux endroits stratégiques des zones à risque. Les opérationnels appliquent les instructions de collecte et de ramassage. Au fil de l'eau, les opérationnels appliquent les instructions de prévention GPI et finalisent en fin de poste le rangement et la propreté de leur poste de travail. De plus, une prestation externe de nettoyage bureau et ateliers est réalisée chaque semaine.			
2.7.	Conforme	Les bassins de rétention situés en amont des équipements de confinement et de récupération des granulés sont nettoyés régulièrement.	La maintenance met en rituels préventifs des opérations de vérification et de nettoyage périodiques (GMAO) : nettoyage des filtres à particules et hydrocarbures avec méthodologie de changement des filtres, vérification des puits perdus, des déboueurs et des déshuileurs			

**PREVENTION DES PERTES DE GRANULES DE PLASTIQUES INDUSTRIELS (GPI) DANS L'ENVIRONNEMENT**

CERTI F 2109 - jan 2022

Questionnaire d'audit basé sur les exigences du décret n° 2041-461 du 16 avril 2021

Entreprise auditée :	NP PLASTIBEL	Date : 26/04/2023
Site de :	400 ZI LA PLAINE 01580 IZERNORE	Auditeur : Xavier CLEMENT
Activités du site :	Production de GPI	N° affaire : 1307
	Manipulation de GPI	Durée de l'audit : 0,5 jour(s)
	Transport de GPI	Audit sur site : oui
	Stockage, logistique	
	Recyclage	
Aires de lavage de citernes		

cochez les cases correspondantes

Contexte de l'organisme : NP PLASTIBEL est une usine de 120 personnes appartenant au Groupe CLAYENS NP ; Le site est spécialisé dans les pièces de moyennes et grosses séries pour l'injection des thermoplastiques sur les marchés pharmaceutiques et alimentaires avec 5 salles blanches ISO 7. Elle présentent de sites atelier UP1 et UP2 distantes de 200 m avec en UP1 10 presses supérieures à 200T et 20 presses de 30 à 320T, et en UP2, 13 presses de 30 à 320T .

Site certifié / ISO 9001 / ISO 14001/BRC/...ou autre : iso 9001 - iso 15378

Taille des granulés plastiques présents sur le site : 1 à 3 mm

1 - ÉQUIPEMENTS	CONFORMITÉ	Commentaires (constats, documents analysés, lieux/zones audités...)	Actions correctives proposées par le client	Délai de mise en œuvre	Avis de l'auditeur sur les actions correctives proposées	NC Levée
2.8	Améliorable	à l'UP2, la zone de stockage des carottes et le long du trottoir après la benne à déchets ne sont pas suffisamment propres, il reste quelques granulés à terre. À l'UP1, c'est conforme.				
2.9	Améliorable	Le bon état de fonctionnement des équipements et dispositifs de confinement et de récupération est vérifié régulièrement (maintenance, contrôle périodique)	A l'UP1, les aspirateurs sont en phase de maintenance, notifiés dans la GMAO. Un planning de maintenance est en cours de construction. Les kits de nettoyage sont tous présents aux emplacements définis aux plans des zonages. Les kits sont complets.			
<b>3- FORMATION, SENSIBILISATION</b>						
3.1	Conforme	Le personnel et les tiers intervenant sur le site sont formés et sensibilisés (affichage, procédures, plan de prévention...)	une présentation de la démarche de prévention des pertes de GPI a été communiquée au personnel le 25/4/23 par la direction et le responsable HSEE. Une communication mensuelle est planifiée aux managers et à la maîtrise pour déployer la prévention. Un rappel de la prévention a été communiqué au service logistique, contributeur des pertes GPI.			
<b>4 - CONTRÔLE INTERNE</b>						
4.1	Conforme	Des contrôles internes semestriels du respect des procédures sont menés.	le groupe CLAYENS NP a créé une matrice de vérification par audit des moyens mis en œuvre pour respecter la prévention des pertes GPI. Le responsable HSEE a utilisé cette matrice pour établir son état des lieux, le 06/02/23. Le suivi de cet audit correspondant aux contrôles semestriels a été initialisé le 20/04/23. les données sont conformes aux attentes, les plans d'actions sont finalisés.			

**Conclusions de l'audit :**  
 L'entreprise répond aux exigences GPI du décret. Les instructions et méthodes de prévention des pertes GPI sont mis en place avec les ressources suffisantes pour lever les risques. Ces instructions sont argumentées de photos qui permettent aux opérationnels de les appliquer clairement. Les audits semestriels prévus doivent permettre de s'assurer de l'applications des instructions et consignes afin d'identifier les dysfonctionnements. Des indicateurs de performance sont à mettre en place pour assurer une amélioration continue.

AVIS

FAVORABLE

supprimer la mention inutile

L'exploitant met à disposition du public sur son site internet l'attestation de conformité ou une synthèse du/des rapport(s) d'audit, en retirant les informations relevant d'un secret protégé par la loi.